




表 4-7 测试信号及用途

测试信号名称	测试信号图案	测试信号用途
全屏黑色信号和 全屏白色信号		用于显像管纯白均匀性检查， 可用于检查三基色信号的截止 和激励调整
方格测试信号和 点阵测试信号		用于会聚和行、场幅度调整
交叉条信号		用于图像水平、垂直、倾斜等位 置调整和亮度调整
白平衡调整信号		用于白平衡调整。白色部分用 于亮平衡调整项目，黑色部分 用于暗平衡调整项目。
行信号		用于检查显像管的纯白均 匀性