# 88HD1、88HD、66HD、99HD 机器的色调、会聚调试说明

# 一) 图像偏色的调节(色调)

- 1、若 PAL 制图像偏色。则在 PAL 制下,按遥控器上的 22C 键,屏幕上出来黄色的密码框,再连续按遥控器上的数字键 3、4、5,进入工厂调试菜单。按频道+/-键选择 HUE 选项(即 PAL 制色调选项),按音量+/-键调节此项数值。中间值为 31,在此值基础上加减色调,调节至图像彩色正常为止。(注:此菜单下只允许调节 HUE 选项的值,别的调节项不许改动,改后调不回来!)
- 2、若 NTSC 制图像偏色。则在 NTSC 制下,按遥控器上的菜单键一次进入图像菜单。按频道+/-键选择色调调节项,按音量+/-键调节色调的数值。中间值为 MID,在此值基础上加减色调参数值,调节至图像彩色正常为止。
- 3、若用户觉得图像偏蓝,可以按遥控器上的 22C 键,屏幕上出来黄色的密码框,再连续按遥控器上的数字键1、2、3,进入工厂调试菜单。按白平衡键,进入白平衡调试菜单。选中菜单中的 B-CUTOFF 参数项,将其值在原来的基础上减少(8左右),再按两下 22C 键退出调试菜单即可。

### 二)图像色度、对比度、亮度、色温的调节

按菜单建屏显图像菜单:1)选择色度选项,将此机器色度值设为 20 左右,最好不要超过 25。2)选择对比度选项,将其值设为50-60,选择亮度选项,将其值设为18-31(MID)。

3)色温设为标准状态(按遥控器上的色温键)。

# 三) 会聚调试说明(以下操作均为工厂遥控器操作)

此机器的会聚有两种,一种是 PAL 制的会聚,一种是 NTSC 制的会聚,需要分别接上 PAL 和 NTSC 信号,逐一进行会聚调节,调节的原则是尽量将相应的允、绿、蓝三种颜色的垂直线、水平线分别调节至重合状态,即屏幕显示为白色的方格图样为止。

按通控器上的、226键,屏幕上出来黄色的密码框,连续按遥控器上的数字键 1、2、3,进入工厂调试菜单,再按会聚键,进入会聚调试方格图样。此时屏幕显示 POINT 等字样,此为会聚调点状态,光标此时位于中心。

- 1、個点。技频道+44键可以上下移动光标位置,按音量-/-键可以左右移动光标位置。当光标移动到所要调节的点时,按光标/数据键,使光标字样 CNP/消失。此时按频道+X-键可以上下调节该点的位置,按音量-/+键可以左右调节该点的位置。调节好后,按光标/数据键,光标字样 CUR显示,此时可以移动光标到其它位置继续调节。
- 2、调线。在调点的状态下,按光标/数据键让光标字样 CUR 消失,再按返回键,屏幕上 POINT 字样 变为 LINE 字样,此时进入调线状态。同样,按光标/数据键,光标字样 CUR 显示时,可以按频道+/-键可以上下移动光标位置,按音量-/+键可以左右移动光标位置。当光标移动到所要调节的线时,按光标/数据键,使光标字样 CUR 消失。此时按频道+/-键可以上下调节该线的位置,按音量-/+键可以左右调节该线的位置。调节好后,按光标/数据键,光标字样 CUR 显示,此时可以移动光标到其它位置继续调节。(调点和调线时光标均可移出屏幕一格,此时用于调节屏幕边上的点或者线的会聚)

### 3、 粗调和细调

在调点和调线状态下,再按一次会聚键可以在粗调和细调之间切换。屏幕字符中显示 F 字样为细调, F 字样消失则为粗调。细调时调点和调线时移动的步长小一些,粗调则移动的步长大一些。

#### 4、三种颜色之间的切换

按 R/G/B 键,可以在红、绿、蓝三种颜色下切换,此时屏幕上的字符会变为相应的颜色,此时所调节的就是相应颜色的会聚。

#### 5、存储数据

每次调节完后,需要存储会聚数据。按遥控器上的存储键,屏幕出来 SAVE?字样,再按存储键即可存入调节后的会聚数据。若调节后又不想存储数据,则重新开关机即可恢复原来的会聚值。调节完后若要退出会聚模式,连续按 22C 键即可。