
创维 8TT9 机芯魔画板电路故障检修要点

U36 是魔画芯片,用于六基 色变换,损坏通常会引起黑 屏、水印干扰。 THC63LVDM83R 是 LVDS 信号发射器, 损坏通常会引起黑屏、干扰。



PCF8574 是 一 I²C 总线 I/O 扩展口, 损坏通常会 引起黑屏。

25128AN用 于存储魔画 芯片工作的 软件,损坏 通常会引起 黑屏。

U910、U911 是分 频器, 损坏通常会 引起黑屏。

THC63LVB

F84B 是一 个 LVDS 信 号接收器, 损坏通常会

引起黑屏或

干扰。

V910(40MHz)用于给魔 画芯片提供时钟,损坏通常 会引起黑屏、七彩屏。 25128AN 用于存储魔画芯 片工作的软件, 损坏通常会 引起黑屏。

900