


乐华 RK34NED

彩电维修资料网
http://www.tv160.net



注意事项

1. 機內有高压，非專業人員不能打開後蓋維修。
2. 標有“ ”符號的部件均為安全或關鍵件。
3. 維修更換時必須使用具有相同性能者替換。
4. 本機底版有冷熱地之分，維修時，請在電源開關頭和電源插座之間使用隔離變壓器，確保安全。
5. 線路圖功能以對應電視機機型的說明書為準。
6. 由于技術改良等原因引起的線路更改恕不另行通知。

ART-TECH VIDEO ENGINEERING LTD. checked by: CHEN GUD BIAO MITSUBISHI 17C IC SYSTEM: PAL-D/K / WOODFERN-PLAY/AV2/AV-3S-VHS-AV-OUT COWB FILTER NICAM STEREO HEADPHONE (AUTO-STORE) BBE CT1 (OPTION TXT CDD) P/N:897-733A37-01			
Title	GT-733A/733B(CHINESE STD) SCHEMATIC DIAGRAM	REV	
Size	Document Number	SUB MAIN PCB	REV
A1	MAIN PCB:733A13-01	190-733A06-15	
Date:	OCTOBER 20, 1999	Sheet	1 Of