


F、HDMI 部分


8D18 机芯可以接收三路 HDMI 信号,其中主板上两路。侧 AV 板上一路,而且可以支持到 HDMI1.3 格式。由前面的并望我们可以看出,QX88 本身。能接收一路 HDMI 信号,为了能接收二路 HDMI 信号。我们使用了 HBMI SWITH P\$331,P\$331 的工作起压为 3. 3VSB。强调一下侧 HDMI,因为 HDMI 信号的传输速率 很喜,很容易收到形扰,特别是侧 AV 板与主板上是用传输线进往连接。衰减大,因此我们在侧 AV 板上增加一片 P\$331 对 HBMI 信号进行整形。放置,另外为了达到静电要求我们在每对 HDMI 差分线上加上了 E\$D 保护器件。

G、伴音处理 IC8357 和伴音功放 335BW

1、8D18—09 系列采用了 ST 公司的伴音处理 IC 8357, 此 IC 能同时处理数字和模拟的音频信号, 通过 I2C 总线与 CPU 通信, 具体工作原理如下所示:


1)供电





如上图所示,8357 需要 3 组供电,分别是: 3.3v_AU、1.8v_AU 以及 8v_AU, 3.3v_AU 和 1.8v_AU 由 5v 通过两个 LDO -AP1117 转换而来,8v_AU 由 12v 通过稳压二极管箝位而来。因为 8357 内部有 DSP 数字处理模块,对电源纹波的要求很高,所以 3.3v_AU 和 1.8v_AU 必须通过 LDO 转换,不能与主板上其他 IC 共用,否则会产生电源干扰噪声,因此这一部分采用独立供电。


2) /0 口



8357 具备模拟和数字的 I/O 口,由上图可知,采用了 5路模拟音频输入接口,分别是: AV_R_1/ AV_L_1, AV_R_2/ AV_L_2, AV_R_3/AV_L_3, USB_R_5/ USB_L_5, TV_MONO; 一路模拟音频输出信号 ROUT_FM/LOUT_FM; 一路数字输入接口即 HDMI 音频输入, HDMI 音频信号通过 I2S_CK、I2S_WS、I2S_D1,从 QX 输出到 8357;一路数字输出接口通过 I2SO_LRCK、I2SO_SCK、I2SO_DATO 输出到功放 335BW。在这些输入信号中,AV_1/AV_2/AV_3 作为视频和 YPBPR、VGA 的共用信号。在菜单界面可以自由选择。多媒体 USB 通道的伴音信号是独立的, HDMI 由于输出的伴音信号是数字信号, 所以直接通过 I2S 输入到 8357。

2、字功放 STA335BW


1) 外围电路



STA335BW 的工作电压是 24v 和 3.3v,IC 正常工作时 PWDN 必须为高电平,若为低电平,则无声音输出。

2) 消除关机冲击声电路

工作管理。 美机瞬间,电容 C206°通过 Q14 放电,Q15 饱和导通,PWDN 被拉低,从面消除发机。冲击声。如下圆所示。



3) RESET 电路

8357 和 335BW 上电时都需要低电平复位,如果复位出错,会出现无伴音输出,声音延迟图像或者无开机音乐。如上图 RESET 电路所示,可以采用几种复位方式,我们现在采用 MUTE 信号来复位,而将小 MCU 产生 RESET#单独给 QX 系统复位,这样使系统更加稳定。


H、中放及高频头

8D18 采用分离的高频头和中放电路,使用 5200-380651-32 高频头,中放使用东芝公司的 TB1350,


具体实现方式如下:

1、高频头部分

外围电路如下图所示:




高频头供电为 5V, VST 脚供电为 33V, 总线为 5V 12C。第一脚为 AGC 控制信号, IF 输出 38MHZ 中频



如上图预中放部分主要对高频头输出的 38MHZ 中频信号进行预处理,对波形进行整较放大,并通过 声表分离视频和声音信号给中放;

3、中放部分



中放是将声表输出的图像和声音信号转换为 CVBS 全电视视频和伴音信号以供图像和伴音处理 IC 使用。

4、故障点及处理

(1)TV 无信号

首先确认中放视频输出的 Q16 的前后端是否有信号输出,若前端有后端没有则是 Q16 损坏或者 5VA 供电不正常,若都没有再测量高频头 11 脚,如果在 38M 户境信号输出说明是后端中放某处故障,如果没有则是高频头部分问题;

(本) 用力用表确认商频头的 5V、33V供电是否正常。中放的供电是否正常, 12C 总线上的被形在搜查时是 高有信号給到高频头;

(2)TV 无伴音


首先确议中成声音输出的 Q18 的前后端是否有信号输出,若前端有后端没有则是 Q18 损坏,若前端波形辐度很小则检查是否 C317 出现问题,同时检查 9VA 的供电是否正常。

(3)中放输出有波形而没有图像或声音则检查后端的 QX 输入端和 8357 的输入端是否正常。

I、其它接口电路

这里主要介绍遥控电路、键控板电路、感光板电路、侧 AV 板电路;

1、遥控接收电路,如图所示



电路工作原理:

红外接收电路主要负责接收遥控器发出的红外信号,并转化为电信号,一路送到主板的 CPU 处,另一路送到 USB 的 CPU 处。主板电路的反相器主要起到隔离和电平转化的目的。如果遥控部分出问题,可在按下遥控器时,用示波器沿电路测量是否有信号到达相关 CPU 处。8D18 机芯使用红蓝双色指示灯,原来在设计中是用 CPU 的两个 I/O 口各加一级反相来控制,提供到指示灯处的逻辑电平在 2.8V 左右。

2、键控板接收电路:

8D18 的 MCU 用两路 A/D (模拟/数字转化)口来完成键控信号的输入采集,这两路分别标示为 KA、KB;其中 KA 路负责『频道+、频道-、音量-、音量+』的信号电压输入,KB 路负责『菜单、屏显、信源、待机』的信号电压输入;我们采用标准的 8 键键控板电路。

当某一按键按下时,其对应的 KA 或 KB 就会由相应的分压环路产生一个分压值,分压值经 A/D 取样量化后,由软件预先设定一个数字范围,量化后的值落入哪个区间,CPU 就可以认定是哪个键有按下的操作,然后就响应相关的程序。如当没有键按下时,KA 和 KB 的电压值都接近 3.3V(A/D 口的输入阻抗比 10k 大很多),这样经 A/D 转换后的值便被 CPU 识别为 FF,这个值也是经 A/D 转换后的最大值。每个键相对应的电压值如下:

| | 分压 值 | 无操作 | 频道+ | 频道- | 音量+ | 音量- | 菜单 | 信号源 | 多媒体(卡 拉 OK) | 待 机 |
|-----|---------|-----|------------------|-----------------|-----------------|-----|------------------|-----------------|-----------------|--------|
| | KEY1 | VCC | $\frac{3VCC}{4}$ | $\frac{VCC}{2}$ | $\frac{VCC}{4}$ | 0V | XX | XX | XX | ХХ |
| *** | KEY2 | VCC | XX | XX | XX | XX | $\frac{3VCC}{4}$ | $\frac{VCC}{2}$ | $\frac{VCC}{4}$ | 0V |

上面的**植是实测的**各个键的电压。但是由于电压本身有误差。所以电压有波动起正常的,允许皮动起 围**为 10%**。

3、感光板电路

8D18-的感光板与 8DA5 的感光板是一样的,工作原理也相同,这里不再介绍。

三、机芯升级接口

8D18 机芯采用了 U 盘直接升级的方式。USB 升级接口的位置在高频头旁边。在关机状态下插上升级 U 盘,再交流开机,同时按除待机键外的任意按键(不需长按),稍后指示灯会交替闪烁,大约 1 分钟停止闪烁,升级完成,关机、拔下 U 盘,重开机。

四、机芯工厂模式调试

- 1、进工厂模式方式共有三种,(软件版本不同可能方式不同)
- a、直接按工厂模式遥控器的 3F 键即可直接进入工厂模式。
- B、按遥控器或本机上"音量-",使音量减到零,在音量菜单消失前,依次按下遥控器上数字键中的"0755",屏上出现工厂菜单,即可进入工厂模式。
- C、按遥控器或本机上"音量-",使音量减到零,按住键控板上的音量-键,同时按遥控器上的交替键,即可进入工厂模式。
 - 2、退出工厂模式方式有三种:

- a、各调试项目完成后,按遥控器上的"静音"键,屏幕左上方会出现"Factory mode off!"字样,即退出工厂模式。
 - B、直接按遥控器上的交替键,也可退出工厂模式。
 - C、电源开机及待机可退出工厂模式。
 - 3、老化模式

工厂模式即可进行老化,如需雪花点老化,先将主菜单中蓝屏选项设为关,再进入工厂模式即可。 (注:电源开关机不会退出工厂模式)

4、工厂模式功能介绍

- ①BUSOFF(建议不要使用此功能):按音量右键进入软件调试(DEBUG)模式,关机重新启动后,电视机恢复正常。
- ②CLEAR EEPROM: 频道加减键选择工厂菜单中的 CLEAR EEPROM, 清理 EEPROM后, 改动过的数值将恢复为默认值。
 - ③SYSTEM CONTROL:此功能未使用。
 - ④PanelControl: 关于屏的一些设置,按音量加减键进入其子菜单,如下:
 - 1) PanelType: 无法操作,只是用来显示当前使用的是什么屏,1080P(分辨率1920*1080的屏)
 - 2) PanelSelect: 此项用来选择各种屏所使用的白平衡参数,当前选定的值应与所用屏相同;
 - 47 寸 LGFULLHD 120HZ 屏对应参数:LG47
 - 55 寸 LGFULLHD 120HZ 屏对应参数:LG55
 - 3)FIELDSWITH: OFF 此功能暂未使用。
- - ⑤SourceSelect: 此功能未使用。
- ⑤White Balance: 按音量加減键进入了菜单调节白罗衡 本机一般不需要调节白飞衡 建议在常情况下不要更改;

注意:如果建议不使用的功能里的参数被改动后,可以使用工厂菜单中 Clear EEPROM 的功能来恢复原来的值。

- 5、清理 EEPROM
- ①进入工厂菜单:
- ②用频道加减键选择工厂菜单中的 Clear EEPROM;
- ③按下音量增加键进行清理 EEPROM:
- ④几秒后,屏幕左上方会出现 please reboot your system;的提示,此时关电源再开即可完成清理;注意:在清完 eeprom 后,所有参数会设为默认值。
- 6、软件版本信息说明

在工厂菜单的最上方,有软件版本的说明信息,格式举例如下:

CPU 8D18 VER1.0 090220 (软件版本日期)

EEP 8D18 080813 (EEPROM 的日期)

五、机芯常见故障及分析

下面分析的问题主要是平常从生产线反馈的一些问题,可能不是很全面,后期再增加。

1、黑屏(背光不亮的情况)

遇到黑屏问题首先要检查电源供电是否正常。用电压表检测 CON24 的 12V 输出脚有没有电压,如果没有电压,则可能处于待机状态。如果 12V 输出电压正常,则要看 QX 的 CORE 电压是否正常,用电压表检测电容 C375 正极,电压在 1.05-1.10V 之间正常。另外要检测 DDR 的供电是否正常,主要检测 U26 的输出是否有 1.8V。FLASH 的电压要检测 FB14 的供电是否有 3.3V。如果这些电压均正常。则继续检测 QX 控制背光板的输出电阻 R61,该电阻输出高低电平控制背光的 ON/OFF。

如果该电平为高电平,则说明 QX 工作不正常,此时则要检查 FLASH 里面的程序是否工作正常,或 QX 是否有虚焊的现象。如果该电平为低电平,说明 QX 控制电平正确。这时就要检查背光板的供电是否正常。当然也要检测 QX 输出的控制电平经过三极管反相之后是否正常。如果这些都正常,背光还是不亮,则是屏上背光板有问题。

2、黑屏(背光亮的情况)

这种情况下面可以表明 QX 已经正常工作了,这时就要检测 QX 的 LVDS 12V 供电和输出是否正常,用电压表检测 CON8 的第一脚看是否有信号输出电平。如果 LVDS 的信号输出均正常,则要检查是否屏线没有插好,也可以直接量到屏上 TCOM 板上的供电和信号电平,如果都正常,则可以判定是屏 TCON 板本身的问题。

3、花屏问题